

Informacja z 9 lutego - Dzisiaj na wodowskazie Płock-Brama zanotowano 364 cm (przy stanie alarmowym 237 cm).
Aktualnie obserwujemy wzrost stanu wód. Zgodnie z prognozami i prowadzonym monitoringiem sytuacja powinna się stabilizować w przeciągu 48 godzin. Obecnie nie ma warunków do przeprowadzenia akcji lodołamania. Zgodnie z instrukcją akcja nie jest prowadzona czy też zostaje wstrzymana, gdy ze względu na niekorzystne warunki hydrologiczne lub meteorologiczne jej dalsze prowadzenie może być nieefektywne, kiedy może zagrażać bezpieczeństwu urządzeń Stopnia Wodnego, obsłudze lodołamaczy lub prowadzić do pogorszenia warunków odpływu kry ze zbiornika. Nie bez znaczenia są ujemnie temperatury, które powodują ponowne zamarzanie rynny spływowej, wiatr utrudniający spływ kry w kierunku zapory, stany wód, przepływy przez SW czy opady.