



Photo by Mathias Elle on Unsplash

Ponad 80 miejsc na terenie siedmiu nadwiślańskich gmin powiatu plockiego, w których bobry uszkodziły wały przeciwpowodziowe, zlokalizowano podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez służby samorządowe, strażaków i Nadzór Wodny. Najwięcej dziur bobrowych w wałach odkryto w gminie Słupno.

Źródło: PAP